ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 234-473/10-ЭП-Б

243083, Брянская область, Климовский район, с. Брахлов, ул. Советская, д.29
(место составления предписания)

26 февраля 2020 года
(дата составления предписания)

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Брахловская основная общеобразовательная школа Климовского района

На основании распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева О.А. №РП-234-473-о от 05 февраля 2020 года «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица муниципального общеобразовательного учреждения Брахловская основная общеобразовательная школа Климовского района Брянской области» (МБОУ Брахловская ООШ) в части соблюдения требований в области энергетической безопасности в период с 17 февраля по 26 февраля 2020 года должностным лицом Приокского управления Ростехнадзора, главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Борисенко В.А., в присутствии директора МБОУ Брахловская ООШ Медведева Николая Ивановича, действующего на основании Устава учреждения и приказа о назначении на должность №177-к от 01.09.2010 проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица муниципального общеобразовательного учреждения Брахловская основная общеобразовательная школа, ИНН 3216004155 ОГРН 1023201321384, местонахождение 243083, Брянская область, Климовский район, с. Брахлов, ул. Советская, д.29.
В процессе проводимой внеплановой выездной проверки выявлены нарушения требования законодательства и других нормативных актов в области требований энергетической безопасности: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) – правила утверждены Минэнерго России (приказ №6 от 13.01.03) и зарегистрированы Минюстом России (рег. №4145 от 22.01.03); Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
а именно:

№	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению нарушения	Срок устранения нарушения
1.	2	3	4	5
1	В МБОУ Брахловская ООШ не утвержден перечень должностей и профессий электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.4.3	Устранить нарушение	01.07.2020

2	Не обеспечено выполнение требований охраны труда при организации работ командированного персонала.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.7.2, ПОТЭЭ Гл. 46	Устранить нарушение	01.07.2020
3	Не составлены годовые планы (графики) ремонтов основного оборудования электроустановок МБОУ Брахловская ООШ.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.6.3	Устранить нарушение	01.07.2020
4	Рабочие места по обслуживанию электроустановок (РУ, мастерские, столовые, котельные) не снабжены необходимыми инструкциями: эксплуа-тационными, по охране труда и о мерах пожарной безопасности.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.8.7	Устранить нарушение	01.07.2020
5	Над запасным выходом школы не исправна система освещения.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.1.7.2, ПУЭ п.7.1.55	Устранить нарушение	01.07.2020
6	Открыто проложенные заземляющие проводники электроустановок школы не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.2.7.7	Устранить нарушение	01.07.2020
	Распределительное устройство (РУ).			
7	На кнопках и рукоятках управления электрооборудованием не в полном объеме имеются надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.2.2.14	Устранить нарушение	01.07.2020
8	На лицевой и оборотной сторонах панелей щитов не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их наименование.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.2.2.20	Устранить нарушение	01.07.2020
	Мастерские школы.			
9	На кнопках и рукоятках управления электрооборудованием не в полном объеме имеются надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.2.2.14	Устранить нарушение	01.07.2020
	Столовая школы.			
10	Не выполнено требование по обеспечению персонала индивидуальными средствами защиты для безопасного производства работ в электроустановках. Эксплуатация электроустановок столовой осуществляется без применения дополнительных средств защиты (в особо опасных помещениях не в полном объеме имеются диэлектрические коврики).	ПТЭЭП п. 1.2.2, п 1.7.16	Устранить нарушение	01.07.2020
	Электроустановки детского сада.			
11	Штепсельные розетки, установленные в помещениях для пребывания детей не имеют защитного устройства, автоматически закрывающего гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.7.2, ПУЭ п.7.1.49	Устранить нарушение	01.07.2020
	Столовая детского сада.			
12	Не выполнено требование по обеспечению персонала индивидуальными	ПТЭЭП п. 1.2.2,	Устранить нарушение	01.07.2020

	средствами защиты для безопасного производства работ в электроустановках. Эксплуатация электроустановок столовой осуществляется без применения дополнительных средств защиты (в особо опасных помещениях не в полном объеме имеются диэлектрические коврики).	п 1.7.16		
Распределительное устройство (РУ).				
13	На кнопках и рукоятках управления электрооборудованием не в полном объеме имеются надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.2.2.14	Устранить нарушение	01.07.2020
14	На лицевой и оборотной сторонах щитов не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их наименование.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.2.2.20	Устранить нарушение	01.07.2020
15	В силовом щите не уплотнены отверстия в местах прохождения кабельных линий.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.2.2.3	Устранить нарушение	01.07.2020
16	Покрытие полов способствуют образованию цементной пыли.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.2.2.10	Устранить нарушение	01.07.2020

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Борисенко Валерий Анатольевич

Брянское управление Ростехнадзора
Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области
Главный государственный инспектор
17/4

(подпись)

Первый экземпляр предписания №234-473/10-ЭП-Б от 26.02.2020 для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен: Медведев Николай Иванович директор МБОУ Брахловская ООШ, действующий на основании Устава учреждения и приказа о назначении на должность №177-к от 01.09.2010

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

МП

26.02 2020 года _____

(подпись)